

NORMAS GENERALES HERRAMIENTA HIDRÁULICAS

- Se deberá fijar el extremo de la manguera mediante una pequeña cadena para impedir su descompresión brusca.
- Se debe emplear adecuadamente la herramienta sobre la superficie nivelada y estable. Su entorno deberá estar libre de obstáculos.
- Se deberán utilizar guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse de las quemaduras por sobrepresión y de las partículas que se puedan proyectar.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

- Antes de su puesta en marcha, se comprobará el buen estado de las conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocución.
- Se comprobará periódicamente el estado de las protecciones: conexión de tierra no interrumpido, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, interruptor de alta sensibilidad, etc.
- No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisará periódicamente este extremo.
- Los cables eléctricos de las herramientas portátiles se llevan a menudo de un lugar u otro, se arrastran, y se dejan tirados, lo que contribuye a que se deterioren con facilidad; se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado.
- La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco.
- Cualquier persona que maneje estas herramientas debe estar entrenada en su uso.
- Para cambiar de utilidad se deberá desconectar la herramienta y comprobar que está parada.
- La broca, sierra, disco, etc., serán los adecuados y estarán en condiciones de utilización, estarán bien apretados y se utilizará una llave para el apriete, cuidar de retirarla antes de empezar a trabajar.
- Se recomienda no utilizar prendas holgadas que puedan favorecer los atrapamientos.
- No se debe inclinar las herramientas para ensanchar el agujero, o abrir la luz de corte.
- Las protecciones de la sierra portátil deberán estar siempre colocados.
- Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias en previsión de riesgos eléctricos: guantes aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc.
- Se deben usar gafas panorámicas de seguridad en las tareas de corte, taladro, desbaste o percusión electro neumática, con herramientas eléctricas portátiles.
- En todos los trabajos en alturas es necesario el cinturón de seguridad.
- Las personas expuestas al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro mecánico homologado y gafas de protección anti- impactos.
- Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los 80 dB, se recomienda el uso de protectores auditivos.
- No se debe utilizar este tipo de herramientas en atmósferas explosivas, a menos que estén preparadas para ello.

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>Normas Generales Herramienta Hinchables</i>	Fecha/Date: <i>31/03/22</i>
Departamento/Department: <i>Workshop</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor: <i>Costaño Tejeda</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		
Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino		
Retroalimentación/Feedback (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)		

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report Cada asignación conlleva su ATS	SHEREP: <i>Miguel Zavala</i>
---	---------------------------------

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>413121</i>	<i>Miguel Zavala</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>036417</i>	<i>Carlos Oyola M</i>	<i>Dia</i>	<i>Coordinator</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>23386</i>	<i>Stacy Leungmark</i>	<i>Day</i>	<i>Boss</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>40541</i>	<i>José Brelan</i>	<i>Dia</i>	<i>Exp.</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>39564</i>	<i>Miguel Maxwell</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>04692</i>	<i>Claudia Aguilar</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>044107</i>	<i>Juan Bernal</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>043124</i>	<i>Juan Martínez</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>043307</i>	<i>Ramón Bernal</i>	<i>Dia</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	039516	Baldomero Perez S.	Dia	Mec. Cmd.	
11	042299	María Eschauer	Dia	Mec.	
12	40070	Guillermo Rojas	Dia	Mec	
13	038470	Nicolas A Accina	Dia	Mec	Nicolas Accina
14	038405	Ricardo Cortés	Dia	Mec	Ricardo Cortés
15	039661	Rafael Ortega	Dia	Mec.	
16	022882	Carlos Martinez	Dia	Mec	
17	38102	Gaspar Camargo	Dia	Mec	Gaspar Camargo
18	038349	Guillermo Alvarado	Dia	Mec.	Guillermo Alvarado
19	35314	Atenis Melarejo	Dia	Almacén	
20	042106	Gerardo Fajardo	Dia	ES. Mtt+D	
21	042575	Ismael Cabrera C	Dia	Esp Mtt+D	
22	036865	GUSTAVO TEJERA	Dia.	ESP. MTTO.	
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <u>Normas Generales herramientas.</u>	Fecha/Date: <u>31/3/2022</u>
Departamento/Department: <u>Workshop - Rehabilitación</u>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

SI

NO

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

✓

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

[Signature]

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	42982	Rosa Sánchez	Noche	Mec.	<i>[Signature]</i>
2.	024440	THOMAS A BERNI	Noche	Mecanico.	<i>[Signature]</i>
3.	040645	Alex Colina	Noche	OSD	<i>[Signature]</i>
4.	039565	José Mendoza	Noche	Mec.	<i>[Signature]</i>
5.	39566	T. Luna	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
6.	044805	Henrych Ortiz	Noche	Mec.	Henrych Ortiz
7.	25874	José Ortiz	Noche	MEC. PROF	<i>[Signature]</i>
8.	43383	Ricardo Haralder	Noche	Mec.	<i>[Signature]</i>
9.	040681	Johnny Ortiz	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	03214	Juan Alea	Noche	Mec	[Signature]
11	043218	ARMINIO DEL ROSARIO	Noche	Mec	[Signature]
12	043220	Jose Gomez	Noche	Mec	[Signature]
13	041943	Edwin Velisquez	Noche	Mec	[Signature]
14	030416	JOSE ROA	Noche	Mec	[Signature]
15	040102	Jerry Rivera	Noche	Mec	[Signature]
16	023842	Alfonso Batista	Noche	Mec	[Signature]
17	039085	Carlos Ramirez	Noche	Mec	[Signature]
18	39998	Manuel Gomez	Noche	Mec	[Signature]
19	040470	Ornelio Ochoa	Noche	Mec	[Signature]
20	040346	JUAN SANABRIA	Noche	Mec	[Signature]
21	024581	HARRY EDWARDS	Noche	Mec	[Signature]
22	044130	Edoardo Cruz	Noche	Tool Store	[Signature]
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					